

Avertissement urgent : Schüco met en garde contre le risque d'électrocution de certains modules solaires

Schüco a émis un avertissement urgent concernant le risque d'électrocution lié à certains modules solaires.

À la demande de l'entreprise, nous reproduisons ci-dessous le texte de cet avertissement.

Schüco vous informe !

En tant qu'ancien fabricant, entre autres, de modules solaires haut de gamme, nous avons malheureusement dû récemment constater, dans le cadre de notre devoir d'observation active et passive des produits, que certains modules solaires de notre entreprise pouvaient être affectés par un défaut pouvant être provoqué par un composant entrant dans la composition du module. La garantie de la sécurité des produits étant notre priorité, nous prenons toujours toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun acheteur ou tiers non concerné ne subisse de dommage lors de l'utilisation des produits que nous fabriquons.

Pour des raisons de protection préventive, nous vous informons donc par cette lettre d'un défaut de module solaire qui peut être causé par le film arrière en polyamide défectueux d'un fournisseur. Le défaut décrit ci-dessous peut survenir sur des modules que nous avons livrés entre 2010 et 2012.

Suite à des incidents sur le terrain, Schüco a constaté qu'un certain type de film arrière en polyamide peut développer des modèles de défauts pouvant entraîner des fissures. Le risque potentiel résultant de ce type de défaut dépend du matériau, du lieu et du type d'installation ainsi que d'autres facteurs.

Dans des conditions météorologiques et environnementales extérieures particulières, un danger pour la vie et l'intégrité corporelle suite à une électrocution ne peut être exclu.

Dès à présent, les parties de l'installation solaire susceptibles d'être défectueuses en raison des modèles de défauts décrits ci-dessus dans les films arrière ne doivent en aucun cas être touchées sans les mesures de protection contre les chocs électriques expliquées ci-dessous.

TYPES DE MODULES CONCERNÉS ET LEURS NUMÉROS DE SÉRIE

Les films arrière des modules solaires suivants, vendus par Schüco entre 2010 et 2012, peuvent éventuellement être concernés :

Art. Nr.	Modul typ
259998	MPE 205 PS 05
259647	MPE 210 PS 05
259996	MPE 215 PS 05
272661	MPE 220 PS 05
271312	MPE 175 MS 05
271313	MPE 180 MS 05
271314	MPE 185 MS 05
271362	MPE 190 MS 05
271238	MPE 200 PS 05

LES MODULES CONCERNÉS PAR LES NUMÉROS D'ARTICLE CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE IDENTIFIÉS PAR LEUR NUMÉRO DE SÉRIE.

NUMÉROS DE SÉRIE EXEMPLE : 27130905500101116780

S'IL S'AGIT D'UN MODULE CONCERNÉ, IL Y A UN "0" À LA 11E POSITION.

Remarques importantes

SI VOUS EXPLOITEZ VOUS-MÊME UNE INSTALLATION AVEC LES MODULES SOLAIRES SUSMENTIONNÉS, VEUILLEZ IMPÉRATIVEMENT RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

NE TOUCHEZ EN AUCUN CAS LES MODULES SOLAIRES SANS PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES. NE TOUCHEZ PAS NON PLUS LES CÂBLES OU LES CONNECTEURS, LES PARTIES DU SYSTÈME DE MONTAGE ET DES PIÈCES DE FIXATION OU D'AUTRES PARTIES DU SYSTÈME SOLAIRE SANS PRENDRE LES MESURES APPROPRIÉES.

ASSUREZ-VOUS QU'AUCUNE TIERCE PERSONNE NON INFORMÉE N'AIT ACCÈS AU SYSTÈME SOLAIRE. LE PERSONNEL QUALIFIÉ DOIT ÊTRE INFORMÉ DU RISQUE PRÉSENTÉ AVANT DE COMMENCER SON TRAVAIL.

S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE S'ASSURER QU'AUCUN TIERS NON AVERTI N'A ACCÈS À L'INSTALLATION, CELLE-CI DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT DÉINSTALLÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET LES PANNEAUX SOLAIRES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS LÉGALES.

TRANSMETTEZ IMPÉRATIVEMENT ET SANS EXCEPTION CET AVERTISSEMENT À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE TRAVAILLER SUR L'INSTALLATION OU D'ENTRER EN CONTACT AVEC ELLE.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail solartf@schueco.com.

Un collaborateur de Schüco vous contactera alors sous peu, vous demandera éventuellement des informations complémentaires et discutera avec vous des prochaines étapes.